DENDROLOGICZNIE
Maciej Byrczek

Kraków 15-12-2025

Opinia dendrologiczna

„Wykonanie opinii dendrologicznej 2 drzew, tj. dębu szypułkowego na działce nr ewid. 1065/1 w Jedliczu oraz świerku pospolitego na działce nr ewid. 1138 w Jedliczu ".

Zleceniodawca:

Gminą Jedlicze z siedzibą w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, NIP: 6842363189

Osoba odpowiedzialna za realizację prac	Uprawnienia
Maciej Byrczek	Mgr inż. leśnictwa, uprawnienia ETT, ETW, CID , studia podyplomowe z oceny i wyceny zasobów przyrodniczych (SGGW-SGH)

Dendrologicznie Maciej Byrczek
38-451 Równe, Wietrzno 155
NIP 6[illegible] 238-62-79, REGON 180974410
tel. 501-626-524

Maciej Byrczek

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu przedmiotowych drzew, a także zaprojektowanie koniecznych wytycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa w ich pobliżu, z zachowaniem dbałości o dobrostan poszczególnych osobników.

Lokalizacja drzew

Lokalizację drzew przedstawiono na poniższej rycinie.



1. Dąb szypułkowy
2. Świerk pospolity

DENDROLOGICZNIE
Maciej Byrczek

Opis szczegółowy drzew

Gatunek:	**Nr drzewa:**	**Lokalizacja:**
dąb szypułkowy	1	*-działka nr ewid. 1065/1 w Jedliczu, (ul. Nad Skarpą)*
Wiek około 200 lat	**Obwód:** **480 cm**	Średnica korony 20m Wysokość 27 m

Ocena statyki:

Początki rozkładu drewna w systemie korzeniowym, odziomku (od strony pobliskiego budynku) oraz w pniu głównym. Rozwidlenia główne w normie. Pierń prosty, stabilny z dużym zapasem bezpieczeństwa.

Ocena stanu zdrowotnego - rokowania co do dalszego rozwoju drzew:

Witalnośc dobra, susz na poziomie 5%. Wyskoa aktywnośc tkanki kallusowej.

Duża autokonkurencja w obszarze gałęzi/konarów korony z tendencją do tworzenia wygonionych struktur.

Na pniu widoczna w większości zakallusowana rana popiorunowa. W jej okolicy u podstawy pnia jak i na wysokości głównego rozwidlenia niewielkie obszary z powierzchniową martwicą. Wiekolść zmian jak i też ich stopień rozkładu obecnie nie wpływają na stabilnośc drzewa/zwiększenie ryzyka w jego otoczneniu.

Wskazanie istniejących chorób i szkodników, w przypadku ich występowania.

Grzyby zgniliznowe aktywne w szyi korzeniowej i pniu głównym (brak możliwości ustalenie gatunku)

Szczegółowe określenie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych oraz zalecana kolejność ich wykonania:

Usunięcie suszu, odciążenie gałęzi wygonionych poprzez kilkuetapową redukcję obwodową o charakterze cięć „prześwietlających". Jednorazowy zakres cięć nie powinien przekraczać 10-15% korony i 20-30% aparatu asymilacyjnego na poszczególnych konarach.

Monitoring stanu co 1-2 lata .

Analiza realnego zagrożenia jakie powodują (lub nie) drzewa dla osób i mienia.

Obecnie drzewo stanowi średnie zagrożenie dla osób i mienia. Zagrożenie jest głównie związane ze zmiejszaniem wytrzymałosci technicznej drewna konarów w okresie letnim i ich samoistnym odrzucaniem przy bezwietrznej, upalnej pogodzie (tzw. summer branch drop). Ryzyko to powinno być zmniejszone po wykonaniu cięć redukcyjnych.



Orientacyjny zakres proponowanych cięć w pierwszym nawrocie.